

แผนทดสอบแผนฉุกเฉิน

แผนฉุกเฉินที่: C-03 แผนที่: 2/2
 เรื่อง: 10 ขั้นตอน วันที่ทดสอบ: 15/9/61
 ผู้รับผิดชอบ: ศ.ค.ศ. ผู้ร่วมทดสอบ: ศ.ค.ศ. / อ.ค.ค.

ลำดับที่	ขั้นตอนการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผลของการทดสอบ
A.	ประชุมเพื่อ ทดสอบของ กรรมการ ที่บ้าน ของงาน ที่กองตรวจรักษา	ประชุม ที่บ้าน (อ.ค.ค.) เพื่อ ทดสอบ การทำงาน ของเครื่องวัด INM-001 ที่ห้อง	ผู้จัดทำ	ประชุม ที่บ้าน อ.ค.ค. / กรรมการ / ผู้จัดทำ สามารถ ทดสอบ การทำงาน PCB Controller ได้ตามวันที่ 17/9/61 มีข้อบกพร่องวันที่ 16/9/61 มีบันทึก (อ.ค.ค.)
B.	ทดสอบแบบการรวม ที่จุดวัดสัญญาณ	ทดสอบ วัด สัญญาณ FA ที่จุดวัดสัญญาณ	ผู้จัดทำ	ทดสอบ วัด สัญญาณ ของการรวม ของจุดวัด สัญญาณ TKT สัญญาณ 3 อัน ซึ่งไม่มีการรวม
6.	ตัดสายเคเบิล โทรัมกับ ตัวนำสายเคเบิล โทรัม	ตัดสายเคเบิล 200 ฟุต ในมารวม PCB Controller	ผู้จัดทำ	(โทรัม) ที่จุด วัด สัญญาณ เมื่อวันที่ 17/9/61 เวลา 10.00 น. มีข้อบกพร่อง ในสาย PCB Controller ที่จุดรวมการรวม ของสาย 2 อัน
7.	ทดสอบการรวมการรวม ของสายเคเบิล	ทดสอบการรวม (โทรัม) ที่ จุดรวมการรวมของสายเคเบิล เวลา 13:15 น.	ผู้จัดทำ	สามารถ ทดสอบ การรวม การรวม โดย สามารถ ทดสอบ การรวม การรวม การรวม

การพิจารณาผลของการทดสอบแผนฉุกเฉิน
 : ขอมรับ
 : ไม่ยอมรับ (เนื่องจาก)
 ลงชื่อ: ผู้จัดการทั่วไป